

Read Me

Systemsoftware 7.4.10 PATCH 3

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

■ **R1200wu.**

Sie enthält folgende seit Systemsoftware 7.4.10 vorgenommene Änderungen:

1.1 UMTS - Dial Out ignoriert APM

(ID 7454)

Wenn ein UMTS-Modem GSM-fähig ist, wird unter Umständen die benötigten APN-Kommandos nicht in die Init-Sequenz aufgenommen.

Das Problem ist gelöst worden.

1.2 UMTS - PINs mit 8 Zeichen Länge

(ID n/a)

Die PIN für eine UMTS/GSM-Karte kann nun 8 Zeichen lang sein.